

Annexe n° 03 au Cahier des charges SQE sous-traitant

Les Incontournables

X



Identifications des autorisations attestant des formations et habilitations obligatoires préalables.



✓



Port obligatoire du harnais dans les nacelles. Le machiniste ne doit pas pouvoir chuter de la nacelle.



Calage par cales répartissant la charge uniformément au sol. CFC échafaudages



Interdiction de stocker sur GC et passerelles



Obligation de pose de poutres sur tour d'étalement





Interdiction de stocker > 1,5m



Solidariser le chauffeur et sa clef.
Ne jamais laisser la clef dans l'engin en l'absence du chauffeur.



Travail à l'échelle et sur trépied interdit



Liaisons – Poutrelles/étais = fourche



Pas de fausse sécurité !

